


三郷流山橋有料道路 地盤変動影響事後調査業務委託数量調書

図面番号	地番	構造	床面積	積算面積	事前調査成果
①	495-4	木造A	118.4	70～130	有
②	393-6	木造A	92.73	70～130	有
③	395-4	木造A	101.47	70～130	有
④	395-8	木造A	127.52	70～130	有
⑤	395-3	木造A	132.07	130～200	有
⑥	392-1	木造A	149.87	130～200	有
⑦	397-1	非木造A	660.82	600～1000	有
⑧	393-8	木造A	—	70～130	無
⑨	495-6	木造A	132.48	130～200	有

数量	構造
4	木造A
1	木造A
3	木造A
1	非木造A

積算面積	事前調査成果
70～130	有
70～130	無
130～200	有
600～1000	有



平面図

至 柏

凡例

■ : 調査依頼箇所

R2年度 事前調査実施
諸橋宅 2件

